



Numero scheda	Codice ACAM	Attrezzatura/Macchina	Fabbricante	Modello	N. di Serie	Settore	Esito valutazione	Note
255	A xxx	Saldatrice PE	SAURON	SILVIA	TSS02510000/00049141	MRCG	Positivo	
256	A xxx	Saldatrice PE	SAURON	SILVIA	TSS02090000/8069	MRCG	Positivo	
257	A xxx	Saldatrice PE	SAURON	SILVIA	TSS02520000/05030286	MRCG	Positivo	
258	A xxx	Saldatrice PE	HURNER	HST 300	99010125	MRCG	Positivo	
259	A xxx	Smerigliatrice angolare elettrica	DE WALT	DW 490	058546	MRCG	Positivo	
260	A xxx	Motopompa	VARISCO	J40	224154	MRCG	Positivo	
261	A xxx	Motodemolitore	ATLAS COPCO	COBRA MKI	008501	MRCG	Positivo	
262	A xxx	Motogeneratore	GENSET	MG 3000 I-H	9810966	MRCG	Positivo	
263	A xxx	Motogeneratore	GENSET	MG 3000 I-H	9908370	MRCG	Positivo	
264	A xxx	Trapano elettrico	DE WALT	DW 563 QS	/	MRCG	Positivo	
265	A xxx	Motopompa	VARISCO	J40	227947	MRCG	Positivo	
266	A xxx	Smerigliatrice angolare 48V	RUPES	BA 215 BT	9802215	MRCG	Positivo	Dich. Conf. CE Errata per mancanza Dir. Macchine
267	A xxx	Smerigliatrice angolare elettrica	DE WALT	DW 817 QS	320802	MRCG	Positivo	
268	A xxx	Filiera portatile	RIDGID	690	0399K-1120766	MRCG	Positivo	
269	A xxx	Motodemolitore	ATLAS COPCO	COBRA MKI	KAL 005093	MRCG	Positivo	
270	A xxx	Motosaldatrice	GENSET	MPM 5/200	9810958	MRCG	Positivo	
272	A xxx	Motopompa	VARISCO	J40	000051	MRCG	Positivo	
273	A xxx	Smerigliatrice angolare 48V	RUPES	BA 215 BT	0202225	MRCG	Positivo	Dich. Conf. CE Errata per mancanza Dir. Macchine
274	A xxx	Martello perforatore	BOSCH	GBH 10 DC	0611223703	MRCG	Riparare	
275	A xxx	Costipatore verticale (canguro)	MIKASA	MT 55	J 4695	MRCG	Positivo	La miniglia tende liberarsi dai perni risultando non solidale col manico, fissarla in modo accurato
276	A xxx	Costipatore a piastra vibrante (ciabatta)	VOLTA	TC 50 2L	290282	MRCG	Positivo	
277	A xxx	Sega elettrica portatile	BOSCH	GFZ 16-35 AC	590000136	MRCG	Positivo	
278	A xxx	Costipatore a piastra vibrante (ciabatta)	DAST VERDINI	DC 50	/	MRCG	Critico	Il volano risulta non protetto, la macchina non sembra in uso, si consiglia la sostituzione
279	A xxx	Costipatore a piastra vibrante (ciabatta)	DYNAPAC	LF 30 A	23000839	MRCG	Positivo	
280	A xxx	Costipatore a piastra vibrante (ciabatta)	DYNAPAC	LF 30 A	23000840	MRCG	Positivo	
281	A xxx	Motogeneratore 48 V	FOX	4200 E	051288	MRCG	Positivo	
282	A xxx	Impastatrice	REAC	/	illeggibile	MRCG	Negativo	La macchina presenta rischi diffusi meccanici ed elettrici, se ne consiglia la sostituzione
283	A xxx	Centralina idraulica	COMER	/	illeggibile	MRCG	Critico	La macchina appare danneggiata, valutare la sostituzione
284	A xxx	Saldatrice elettrica	MILLER	Blue Thunder	159333	MRCG	Positivo	
285	A xxx	Filiera da banco	RIDGID	1224	EB 15353 K98	MRCG	Positivo	
286	A xxx	Aspirafumi portatile	FILCAR	MINI 90	3302	MRCG	Positivo	
287	A xxx	Motocarricola	F.LLI MESSERSI'	CH 2 R 13 SP	A 1003100	MRCG	Positivo	
288	A xxx	Centralina idraulica	SOMMER	HP 60 MKII	JT 102	MRCG	Positivo	
289	A xxx	Motogeneratore carrellato	GENSET	MG 3000	90003715	MRCG	Positivo	



Numero scheda	ACAM	Code	Attrezzatura/Macchina	Fabbricante	Modello	N. di Serie	Settore	Esito valutazione	Note
290	A	xxx	AT 290 Motogeneratore carrellato	GENSET	MG 3000	9100425	MRCG	Positivo	
291	A	xxx	AT 291 Saldatrice PE	SAURON	SILVIA	TST01030000/0360543	MRCG	Positivo	
292	A	xxx	AT 292 Motopompa carrellata	VARISCO	J90	1513A09	MRCG	Positivo	
293	A	xxx	AT 293 Motodemolitore	ATLAS COPCO	COBRA 149	Illeggibile	MRCG	Positivo	
294	A	xxx	AT 294 Motosaldatrice	GENSET	MPM 5/200	9810966	MRCG	Positivo	
295	A	xxx	AT 295 Filiera portatile	RIDGID	690	0399H-1119907	MRCG	Positivo	
296	A	xxx	AT 296 Martello demolitore elettrico	BOSCH	GBH 10 DC	87101115	MRCG	Positivo	
297	A	xxx	AT 297 Smerigliatrice angolare elettrica	DE WALT	D 28129	356631	MRCG	Positivo	
298	A	xxx	AT 298 Motopompa	VARISCO	J40	000000091	MRCG	Positivo	
299	A	xxx	AT 299 Smerigliatrice angolare elettrica	DE WALT	DW 831	300356	MRCG	Positivo	
300	A	xxx	AT 300 Filiera portatile	RIDGID	690	0394H-113499	MRCG	Positivo	
301	A	xxx	AT 301 Trapano elettrico	DE WALT	DW 566	194217	MRCG	Positivo	
302	A	xxx	AT 302 Motodemolitore	ATLAS COPCO	COBRA MKI	005091	MRCG	Positivo	
303	A	xxx	AT 303 Motosaldatrice	MOSA	MPM 5/190	9306513	MRCG	Positivo	
304	A	xxx	AT 304 Smerigliatrice angolare 48V	RUPES	BA 225 BT	0202225	MRCG	Positivo	Dich.Conf.CE Errata per mancanza Dir.Macchine
305	A	xxx	AT 305 Motodemolitore	ATLAS COPCO	COBRA 149	705331	MRCG	Positivo	
306	A	xxx	AT 306 Filiera portatile	RIDGID	690	0384H-113704	MRCG	Positivo	
307	A	xxx	AT 307 Martello demolitore elettrico	BOSCH	GBH 10 DC	06611223703	MRCG	Positivo	
308	A	xxx	AT 308 Trapano elettrico	DE WALT	DW 563 QS	017659	MRCG	Positivo	
309	A	xxx	AT 309 Smerigliatrice angolare 48V	RUPES	BA 215 BT	9903215	MRCG	Positivo	Dich.Conf.CE Errata per mancanza Dir.Macchine
310	A	xxx	AT 310 Smerigliatrice angolare 48V	RUPES	GM 62 BT	0411137	MRCG	Positivo	Dich.Conf.CE Errata per mancanza Dir.Macchine
311	A	xxx	AT 311 Motopompa	VARISCO	J40	662/2	MRCG	Positivo	
312	A	xxx	AT 312 Motodemolitore	ATLAS COPCO	COBRA MKI	KAL 008502	MRCG	Positivo	
313	A	xxx	AT 313 Motosaldatrice	MOSA	TS 200	2320310002	MRCG	Positivo	
314	A	xxx	AT 314 Smerigliatrice angolare elettrica	DE WALT	DW 490	058540	MRCG	Positivo	
315	A	xxx	AT 315 Smerigliatrice angolare elettrica	BOSCH	GWS 14-125 CI	0601805703	MRCG	Positivo	
316	A	xxx	AT 316 Motodemolitore	ATLAS COPCO	COBRA 149	705299	MRCG	Positivo	
317	A	xxx	AT 317 Motogeneratore	GENSET	MG 3000 I-H	2405282	MRCG	Positivo	
318	A	xxx	AT 318 Motopompa	VARISCO	J40	/	MRCG	Positivo	
319	A	xxx	AT 319 Trapano elettrico	BOSCH	GBH 2-24 DFR	86403546	MRCG	Positivo	
320	A	xxx	AT 320 Motodemolitore	ATLAS COPCO	COBRA MKI	KAL 0008503	MRCG	Positivo	
321	A	xxx	AT 321 Motopompa	VARISCO	J40	00000068	MRCG	Positivo	
322	A	xxx	AT 322 Filiera portatile	RIDGID	690	0398L-1117827	MRCG	Positivo	
323	A	xxx	AT 323 Smerigliatrice angolare 48V	RUPES	BA 215 BT	0510215	MRCG	Positivo	Dich.Conf.CE Errata per mancanza Dir.Macchine
324	A	xxx	AT 324 Saldatrice Inverter	STEL	Stark 220/1 CL	28361	MRCG	Positivo	
325	A	xxx	AT 325 Martello demolitore elettrico	BOSCH	GBH 10 DC	96901108	MRCG	Positivo	



Numero scheda	Codice ACAM	Attrezzatura/Macchina	Fabbricante	Modello	N. di Serie	Setore	Esito valutazione	Note
326	A xxx	Smerigliatrice angolare elettrica	BOSCH	GWS 20-230 J	/	MRCG	Positivo	
327	A xxx	Motosaldatrice	MOSA	MSG 201S	101AB960001	MRCG	Positivo	
328	A xxx	Trapano elettrico	BOSCH	GBH 2-24 DFR	0611238703	MRCG	Positivo	
329	A xxx	Smerigliatrice angolare elettrica	ELU	WS 14 E	0010206	MRCG	Positivo	
340	A xxx	Motopompa carrellata	VARISCO	J120	113360	MRCG	Positivo	
341	A xxx	Motopompa carrellata	VARISCO	J121	119360	MRCG	Positivo	
342	A xxx	Motopompa carrellata	VARISCO	LB 80 AMLA	/	MRCG	Positivo	
343	A xxx	Motopompa carrellata	VARISCO	J156 5TWGVLDE	151850	MRCG	Positivo	
344	A xxx	Motopompa carrellata	VARISCO	doppia membrana	151345	MRCG	Positivo	



Numero scheda	Codice AGAM	Attrezzatura/Macchina	Fabbricante	Modello	N. di Serie	Settore	Esito valutazione	Note
176	A xxx AT 176	Mola da banco	FEMI	192	8001031	MVM	Positivo	
177	A xxx AT 177	Fillera da banco	RIDGID	1224	EB 06317	MVM	Positivo	
178	A xxx AT 178	Motocompressore	ATLAS COPCO	XAS 30	ABP 765009	MVM	Positivo	
179	A xxx AT 179	Motodemolitore	ATLAS COPCO	COBRA 149	704855	MVM	Positivo	
180	A xxx AT 180	Trapano elettrico	BOSCH	GBH 2-24 DSR	Illeggibile	MVM	Positivo	
181	A xxx AT 181	Motopompa	VARISCO	J40	0000111	MVM	Positivo	
182	A xxx AT 182	Motodemolitore	ATLAS COPCO	COBRA COMBI	KAL 000639	MVM	Positivo	
183	A xxx AT 183	Motopompa	VARISCO	J40	0000005	MVM	Positivo	
184	A xxx AT 184	Smerigliatrice angolare 48V	RUPES	GM 62 BT	9905/137	MVM	Positivo	Dich. Conf. CE Errata per mancanza Dir. Macchine
185	A xxx AT 185	Motosaldatrice	GENSET	MPM 5/200	9810952	MVM	Positivo	
186	A xxx AT 186	Sega a nastro	FMB	PHOENIX	CO 1379	MVM	Positivo	
187	A xxx AT 187	Motosaldatrice	GENSET	MPM 2/190	9311996	MVM	Positivo	Utilizzato solo come generatore
188	A xxx AT 188	Costipatore a piastra vibrante (ciabatta)	WEBER MT	CF 3	114	MVM	Positivo	Manca la corretta marcatura ai sensi della Dir. 2000/14/CE
189	A xxx AT 189	Motopompa carrellata	VARISCO	J90	126986	MVM	Positivo	
190	A xxx AT 190	Centralina idraulica	SOMMER	HP 60 MKII	JT 085	MVM	Positivo	
191	A xxx AT 191	Martello demolitore idraulico	DOA	KV 16	DO 258	MVM	Positivo	
192	A xxx AT 192	Perforatore idraulico	SOMMER	HD 28	91001	MVM	Positivo	
193	A xxx AT 193	Motogeneratore 48 V	MASE	FOX 4200	899481	MVM	Positivo	
194	A xxx AT 194	Saldatrice PE	SAURON	SILVIA	TSS0202-0000/8040	MVM	Positivo	
195	A xxx AT 195	Idropulitrice	CLEAN	HV 16018	CV 2516	MVM	Positivo	
196	A xxx AT 196	Motopompa	VARISCO	J40	7809/1	MVM	Positivo	
197	A xxx AT 197	Motodemolitore	ATLAS COPCO	COBRA 149	Illeggibile	MVM	Positivo	
198	A xxx AT 198	Martello demolitore pneumatico	INGERSOLL	PB 35 A	51363687	MVM	Positivo	
199	A xxx AT 199	Motosega	JONSERED	CS 2137	0200445	MVM	Positivo	Manuale solo in lingua scandinava
200	A xxx AT 200	Aspiratore elettrico	AST ITALIA	ASP 130	090	MVM	Positivo	
201	A xxx AT 201	Motodemolitore	ATLAS COPCO	COBRA COMBI	KAL 000638	MVM	Positivo	
202	A xxx AT 202	Motopompa	VARISCO	J40	0000110	MVM	Positivo	
203	A xxx AT 203	Motopompa	VARISCO	J40	0000086	MVM	Positivo	
204	A xxx AT 204	Saldatrice PE	CEM	SV 210	9083127	MVM	Positivo	
205	A xxx AT 205	Motopompa	VARISCO	J40	7809/2	MVM	Positivo	
206	A xxx AT 206	Motopompa	ATLAS	DOP 15 N	JAL-21552B	MVM	Positivo	
207	A xxx AT 207	Smerigliatrice angolare 48V	RUPES	BA 225 BT	0210225	MVM	Positivo	Dich. Conf. CE Errata per mancanza Dir. Macchine
208	A xxx AT 208	Smerigliatrice angolare 48V	RUPES	GM 62 BT	0203137	MVM	Positivo	Dich. Conf. CE Errata per mancanza Dir. Macchine
209	A xxx AT 209	Smerigliatrice angolare 48V	RUPES	BA 225 BT	0212225	MVM	Positivo	Dich. Conf. CE Errata per mancanza Dir. Macchine
210	A xxx AT 210	Smerigliatrice angolare 48V	RUPES	BA 215 BT	9712215	MVM	Positivo	Dich. Conf. CE Errata per mancanza Dir. Macchine
211	A xxx AT 211	Smerigliatrice angolare 48V	RUPES	BA 215 BT	Illeggibile	MVM	Positivo	Dich. Conf. CE Errata per mancanza Dir. Macchine
212	A xxx AT 212	Motodemolitore	ATLAS COPCO	COBRA 149	705999	MVM	Positivo	
213	A xxx AT 213	Motodemolitore	ATLAS COPCO	COBRA 149	705998	MVM	Positivo	
214	A xxx AT 214	Tagliasfalto	BREAKER	TS 450	262	MVM	Critico	Manca la frizione sulla lama, apporre adesivi di allenta.



Numero scheda	Codice ACAM	Attrezzatura/Macchina	Fabbricante	Modello	N. di Serie	Settore	Esito valutazione	Note
001	A xxx	Carotatrice	HILTI	DD250E	207101/1/1011969/99	MVV	Positivo	
002	A xxx	Mola da banco	SALMOIRAGHI	SMA 3T	01752	MVV	Positivo	
003	A xxx	Trapano a colonna	BIMAK	30 LO	6643	MVV	Positivo	
004	A xxx	Sega a nastro	PEDRAZZOLI	Brown SN 270S	031248	MVV	Positivo	
005	A xxx	Filiera da banco	RIDGID	1224	EB 11006 H96	MVV	Positivo	
006	A xxx	Idropulitrice	LAVORWASH	LKX 55	0084-98	MVV	Riparare	Manopola mancante, cavo alimentazione danneggiato
007	A xxx	Filiera portatile	RIDGID	690	0394L-114428	MVV	Positivo	
008	A xxx	Filiera portatile	RIDGID	690	Illeggibile	MVV	Positivo	Targa scomparsa
009	A xxx	Centralina idraulica	SOMMER	HP 60 MKII	JT 133 (2002080170)	MVV	Positivo	
010	A xxx	Pompa sommersa	SOMMER	SM 2053101	4881	MVV	Positivo	
011	A xxx	Martello demolitore idraulico	SOMMER	BR 4056801	3883	MVV	Positivo	
012	A xxx	Martello demolitore idraulico	SOMMER	BR 3954212	129	MVV	Positivo	
013	A xxx	Saldatrice PE	FUSION	ABF 315G	0226	MVV	Positivo	
014	A xxx	Piastra fresatrice	FUSION	ABF 315G TRIMME	078	MVV	Positivo	
015	A xxx	Motopompa	VARISCO	J40	3782-1	MVV	Positivo	
016	A xxx	Motopompa	VARISCO	J40	Non riportata	MVV	Positivo	
017	A xxx	Decespugliatore	EFCO	8515	25755155573	MVV	Riparare	Sostituite riparazione con nastro adesivo
018	A xxx	Decespugliatore	EFCO	8515	25755155572	MVV	Positivo	
019	A xxx	Motosaldatrice	MOSA	MSG 201S	20135950003	MVV	Positivo	Non utilizzata
020	A xxx	Motogeneratore	MASE	MX 2500	2006641	MVV	Positivo	
021	A xxx	Caricabatterie	DYNAMIC	620	664396/98-1	MVV	Positivo	
022	A xxx	Compressore elettrico	COMETAR	101/c	979	MVV	Positivo	
023	A xxx	Saldatrice TIG	STEL	TIG mP 161H	602170000L	MVV	Positivo	
024	A xxx	Scaldaelettrodi	CIA Mathy	P8C	567/99	MVV	Positivo	
025	A xxx	Scaldaelettrodi	CIA Mathy	P8C	569/99	MVV	Positivo	
026	A xxx	Scaldaelettrodi	CIA Mathy	P8C	569/99	MVV	Positivo	
027	A xxx	Scaldaelettrodi	CIA Mathy	P8C	570/99	MVV	Positivo	
028	A xxx	Saldatrice PE	SAURON	SILVIA	00200/8021	MVV	Positivo	
029	A xxx	Smerigliatrice angolare 48V	RUPES	BA 235 BT	0994225	MVV	Positivo	Dich. Conf. CE Errata per mancanza Dir. Macchine
030	A xxx	Trapano elettrico	BOSCH	GBH 2-24 DFR	38105258	MVV	Positivo	
031	A xxx	Martello demolitore elettrico	BOSCH	GBH 10 DC	6710075x	MVV	Positivo	
032	A xxx	Motodemolitore	ATLAS COPCO	COBRA 149	704647	MVV	Positivo	
033	A xxx	Motosaldatrice	MOSA	TS 200	212 cc 95001	MVV	Positivo	
034	A xxx	Saldatrice Inverter	STEL	Max 201c	05-164644	MVV	Positivo	
035	A xxx	Smerigliatrice angolare 48V	STAYER	SAT	Illeggibile	MVV	Positivo	
036	A xxx	Motodemolitore	ATLAS COPCO	COBRA 149	704644	MVV	Positivo	



Numero scheda	Codice AGAM	Attrezzatura/Macchina	Fabbricante	Modello	N. di Serie	Settore	Esito valutazione	Note
037	A xxx	Motosaldatrice	MOSA	TS 200	2320397001	MVV	Positivo	
038	A xxx	Impastatrice	OMAER	C 250	F07	MVV	Negativo	Deteriorato si consiglia sostituzione
039	A xxx	Martello demolitore (acc. miniescavatore)	SOCOMEK	MDO 55 ER	Illeggibile	MVV	Critico	Accessorio x miniescav. JCB 801 fortemente deteriorato
040	A xxx	Miniescavatore	JCB	801	0724609	MVV	Critico	Forte deterioramento generale
041	A xxx	Trapano a batteria	BOSCH	GBH 24 VRE	97202667	MVV	Positivo	
042	A xxx	Martello demolitore elettrico	HILTI	TE 76-ATL	330200	MVV	Positivo	
043	A xxx	Smerigliatrice angolare 48V	RUPES	BA 21	1093109	MVV	Positivo	Dich.Conf.CE Errata per mancanza Dir.Macchine
044	A xxx	Saldatrice PE	HURNER	HST 300	0020001	MVV	Positivo	
045	A xxx	Motosaldatrice	GENSET	MPM 5/200	9810943	MVV	Positivo	
046	A xxx	Motodemolitore	ATLAS COPCO	COBRA 149	704665	MVV	Positivo	
047	A xxx	Martello demolitore elettrico	BOSCH	GBH 11 DE	282000515	MVV	Positivo	
048	A xxx	Trapano elettrico	BOSCH	GBH 2-24 DFR	18905671	MVV	Positivo	
049	A xxx	Smerigliatrice angolare 48V	RUPES	BA 225 BT	1295225	MVV	Positivo	Dich.Conf.CE Errata per mancanza Dir.Macchine
050	A xxx	Motodemolitore	ATLAS COPCO	COBRA 149	704646	MVV	Positivo	
051	A xxx	Trapano a batteria	BOSCH	GBM 9,6V ES2	66325	MVV	Positivo	
052	A xxx	Motosaldatrice	MOSA	TS 200	212cc95002	MVV	Positivo	
053	A xxx	Terna	JCB	3C XT	0463223	MVV	Riparare	Pedale acceleratore, tappo serbatoio, generale deterioramento
055	A xxx	Motocompressore	ATLAS COPCO	X4S 37	YA3-606036-00257161	MVV	Positivo	
056	A xxx	Martello demolitore (acc. miniescavatore)	SOCOMEK	DIS 160	049160108	MVV	Positivo	Accessorio x Miniesc. JCB 803 Plus
057	A xxx	Miniescavatore	JCB	803 Plus	0765923	MVV	Riparare	Generale stato di usura in cabina
058	A xxx	Mini Robot	JCB	Robot T190 HF	0888292	MVV	Riparare	Specchietto, fanali anteriore e posteriore
059	A xxx	Braccio Gru	PM	serie 17 (17524)	GA 0070107	MVV	Riparare	verificare la regolarità delle verifiche di legge, mezza AJ 826 CK
060	A xxx	Canal Jet	CAPPELLOTTO	CAP JET	0884	MVV	Positivo	Mezzo AL 446 SK
061	A xxx	Compattatrice vibrante	SIMEX	CT 2.8	2002 080170	MVV	Positivo	
062	A xxx	Scavatrice	SIMEX	T600	2002 060388	MVV	Positivo	
215	A xxx	Motopompa	VARISCO	J40	662/4	MVV	Positivo	
216	A xxx	Tagliasfalto	BREAKER	TS 450	261	MVV	Critico	Manca la frizione sulla lama, apporre adesivi di allerta.
217	A xxx	Tagliasfalto	WEBER	SM45	1226061754	MVV	Positivo	
218	A xxx	Tagliasfalto	WEBER	SM45	1226061821	MVV	Positivo	
219	A xxx	Costipatore a piastra vibrante (ciabatta)	WEBER	RC 60-2	694740	MVV	Positivo	
220	A xxx	Costipatore a piastra vibrante (ciabatta)	DYNAPAC	LF 30 A	23000293	MVV	Positivo	
221	A xxx	Costipatore a piastra vibrante (ciabatta)	DYNAPAC	LF 30 A	23000303	MVV	Positivo	
222	A xxx	Motosaldatrice carrellata	MOSA	TS 350 SXL-BC	7000P95001	MVV	Positivo	
223	A xxx	Motosaga	HUSQVARNA	357XP359	/	MVV	Positivo	
224	A xxx	Martello demolitore pneumatico	ATLAS COPCO	TEX 8 HS	111351	MVV	Positivo	



Numero scheda	Codice AGAM		Attrezzatura/Macchina	Fabbricante	Modello	N. di Serie	Settore	Esito valutazione	Note
225	A xxx	AT	225 Martello demolitore pneumatico	INGERSOLL	PB 35 AS	SWJ 2120 C	MVV	Positivo	
226	A xxx	AT	226 Martello demolitore pneumatico	INGERSOLL	PB 35 AS	/	MVV	Positivo	
227	A xxx	AT	227 Martello demolitore pneumatico	INGERSOLL	PB 35 AS	SWJ 30113	MVV	Positivo	
228	A xxx	AT	228 Motocariola	FRESIA	R 600	001405	MVV	Positivo	
229	A xxx	AT	229 Motogeneratore carrellato	MASE	MPA 20 TM	2002587	MVV	Positivo	
230	A xxx	AT	230 Motogeneratore carrellato	MASE	MPA 20 TM	2100714	MVV	Positivo	
231	A xxx	AT	231 Motopompa carrellata	VARISCO	LB 80 AMLD	192695	MVV	Positivo	
232	A xxx	AT	232 Motopompa carrellata	VARISCO	LB 80 AMLD	192694	MVV	Positivo	
233	A xxx	AT	233 Motopompa carrellata	VARISCO	J70	197696	MVV	Positivo	
234	A xxx	AT	234 Motopompa	VARISCO	J40	217512	MVV	Positivo	
235	A xxx	AT	235 Motopompa	VARISCO	J40	4808-4	MVV	Positivo	
330	A xxx	AT	330 Braccio Gru	PALFINGER	PK 2700A Compact	2000001967	MVV	Positivo	